

土蔵移転工事事例

土台を交換し、雨水等の被害を防ぐ為 基礎石を高くしました。
移動して 敷地の有効利用も可能です。


施工前



完成後



※表面から見た感じでは わかりませんが、実は中は こんなに 腐食しているんです。
いい蔵は、土台がしっかりしているものです。



施工: 有限会社 安藤工業
須賀川市和田字宿88-2
TEL 0248-76-1091

土蔵移転工事事例

土台を交換し、雨水等の被害を防ぐ為 基礎石を高くしました。
移動して 敷地の有効利用も可能です。

施工前



完成後



※表面から見た感じでは わかりませんが、実は中は こんなに 腐食しているんです。
いい蔵は、土台がしっかりしているものです。

